

3.0基站产品测试 - 错误 #4755

[3.0产品测试]3.1.4pre1T4， 军特26db 4T4R整机告警电压域值错误

2026-01-19 15:06 - 刘 抒放

状态:	转测试	开始日期:	2026-01-19
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	刘 抒放	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		

描述

此款整机电压域值应当为12v,域值定义为36 - 50，不合理，需修改

```
},
"3336EB4A": {
  "pa_max_power": 0,
  "manufacturer": "JT",
  "freq": "N78(3.3-3.6GHZ)",
  "channel": 15,
  "pa_gain": 43000,
  "pa_tune_low": 0,
  "pa_tune_high": 0,
  "min_temp": -40,
  "max_temp": 100,
  "gridVoltage_enable": 0,
  "gridVoltage_close": 0,
  "finalStageCurrent_static": 0,
  "finalStageCurrent_full": 0,
  "extreme_output_power": 45000,
  "extreme_temp": 100,
  "extreme_reflect_power": 30000,
  "extreme_voltage_low": 36000,
  "extreme_voltage_high": 50000,
  "rx_gain": 0,
  "RXcalpara": {
    "ch1": 255,
    "ch2": 255,
    "ch3": 255,
    "ch4": 255
  }
}
```

历史记录

#1 - 2026-01-21 16:26 - 李明新

已修改，待版本合入

#2 - 2026-01-21 16:26 - 李明新
- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2026-01-29 15:52 - 李明新
- 状态从 进行中 变更为 审视

数据已更新，已合入3.2.1Pre1T1版本

#4 - 2026-01-29 15:53 - 李明新
- 状态从 审视 变更为 转测试
- 指派给从 李明新 变更为 刘抒放

文件

屏幕截图 2026-01-19 141457.png	45.7 KB	2026-01-19	刘抒放
----------------------------	---------	------------	-----