

3.0基站产品测试 - 错误 #4756

【3.1.5PRe1T2版本】网管上-用户下行速率指标为零，du已定位

2026-01-19 16:03 - 韩 钰

状态:	转测试	开始日期:	2026-01-19
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	韩 钰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.5
发现问题版本:	Rel_3.1.5		
描述	网管上-用户下行速率指标为零，du已定位		

历史记录

#1 - 2026-01-19 16:21 - 韩 伟

- 文件KPI问题验证.png 已添加
- 状态从新建变更为进行中

该问题已定位：原因为下行流程优化下行用户速率这个counter遗漏，导致不能更新上报值，网管页面显示更新数值为0。问题已修改，合入3.1.5分支。

指标					
下行RSRP	下行RSRQ	下行信噪比	物理小区ID	上行MCS	下行MCS
-	-	-	-	23	26
用户上行速率(kbps)	用户下行速率(kbps)	PHY层用户上行速率(kbps)	PHY层用户下行速率(kbps)	上行误码率(%)	下行误码率(%)
1	666400	325	702735	0	3
上行RSRP	下行CQI	上行路损(单位dB)	上行信噪比	用户上行无线承载数目	用户下行无线承载数目
-66	12	35	15	-	-
用户上行无线承载比率(%)	用户下行无线承载比率(%)	下行调度时延	上行功率余量	上行TA	上行底噪
-	-	-	21	31	-
CU层用户上行接收速率(kbps)	CU层用户下行接收速率(kbps)	CU层用户下行发送速率(kbps)	CU层用户上行发送速率(kbps)	上行NTA	上行RSRQ
0	760667	683949	0	3124	-
100ms内时域调度占比(%)	上行每秒平均调度RB数	下行每秒平均调度RB数	上行每秒调度次数	下行每秒调度次数	RLC用户BUF大小(字节)
70	4	0.7450005	50	1547	7070770

#2 - 2026-01-19 16:22 - 韩 伟

修改版本验证，网管KPI指标刷新已正常。

#3 - 2026-01-20 19:27 - 韩 伟

- 状态从进行中变更为审视
- 指派给从韩伟变更为周立伟

修改版本验证，网管KPI指标刷新已正常。

#4 - 2026-01-27 10:42 - 周 立伟

- 状态从审视变更为转测试
- 指派给从周立伟变更为韩 钰

已验证通过走查完成，合入3.1.5_Pre1T3，可转测。

文件

KPI问题验证.png

227 KB

2026-01-19

韩伟