

B5G_UE - 错误 #4757

UU口加入下行时偏调整后，概率走不到MSG5

2026-01-19 16:05 - 葛 奇思

状态:	挂起	开始日期:	2026-01-19
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	葛 奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
UU口加入下行时偏调整后，概率走不到MSG5			

历史记录

#1 - 2026-01-19 16:17 - 葛 奇思

- 状态从 新建 变更为 挂起
- 指派给 被设置为 葛 奇思

现象：UU口加入下行时偏调整后，MSG5未收到

原因：UU口加入下行时偏调整后，L1C状态异常，走不到MSG5状态，参数未能赋予PDCCH导致接收异常。

解决方案：查看参数DDR内未发现异常，添加trace或log后，异常不复现，暂时挂起，待复现时继续定位