

3.0基站产品测试 - 错误 #4779

313版本，下行功率分配静态，偏移配置0时，pdsch与ssb功率未拉齐。

2026-01-23 09:49 - 孙 泽林

状态:	新建	开始日期:	2026-01-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	宋卿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3Pre2
发现问题版本:	Rel_3.1.3Pre2		
描述			
基站版本：3.1.3pre2T2 物理设备：n78军特整机，鼎桥cpe 配置：4T2R 上下行2流，下行功率分配静态，偏移都为0 问题描述：使用phy抓数版本，抓数分析结果pdsch和ssb未按照预期拉齐。			