

B5G_UE - 错误 #4783

UU口pucch format0 sr基站检测不到问题

2026-01-26 10:04 - 任征

状态:	进行中	开始日期:	2026-01-26
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	任征	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
UE sr周期发送但是基站侧解析不到sr			

历史记录

#1 - 2026-01-26 10:05 - 任征

- 指派给 被设置为 任征

#2 - 2026-01-26 14:20 - 任征

- 文件 20260126-141623.jpg 已添加

- 文件 pucch.jpg 已添加

L1c 清buffer时间点 : rf_start:63, end_cycle:103

PUCCH处理完成时间点 : slot_cycle:90

pucch更新完射频buffer后l1c做上行buffer清零时把有效数据清零。

可以通过把L1C挪回核4的方案规避时序问题。

#3 - 2026-01-26 14:22 - 任征

- 状态 从 新建 变更为 进行中

文件

20260126-141623.jpg	242 KB	2026-01-26	任征
pucch.jpg	156 KB	2026-01-26	任征