

### 3.0基站产品测试 - 错误 #4787

314pre1T4版本，ng链路可通，F1AP建立失败。

2026-01-26 10:33 - 孙 泽林

状态:	转测试	开始日期:	2026-01-26
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
<b>描述</b>			
测试版本 : 3.1.4pre1T4 基站配置 : 7D2U子帧/4T2R 测试配置 : 鼎桥cpe 军特N78整机 测试场景 : 终端带业务切换 测试结果 : 基站与核心网的控制面用户面都通，F1AP建立失败。小区建立的过程一直卡住，需要cu做一下异常处理保护。			

#### 历史记录

#1 - 2026-01-26 10:34 - 杨 杨乐

- 指派给 从 杨 杨乐 变更为 宋 承立

#2 - 2026-01-29 10:30 - 宋 承立

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2026-01-30 15:30 - 宋 承立

- 状态 从 进行中 变更为 审视

- 指派给 从 宋 承立 变更为 杨 杨乐

#### 【问题原因】

cu已经响应了一次f1 setup request response，并回复了f1 setup response  
du依旧在发送f1 setup request，cu此时不处理，只会回f1 setup failure

#### 【修改方案】

出现f1 setup failure时，通知agent重启cu

#### 【回归方法和注意事项】

3.2.1大包已合入

长期观察，同时抓包，出现了无法处理的F1消息场景时，cu是否会被重启  
如果可以重启，可以关单

#4 - 2026-01-30 15:31 - 杨 杨乐

- 状态 从 审视 变更为 转测试

- 指派给 从 杨 杨乐 变更为 王 旭初