

B5G_UE - 错误 #4797

TFU在GPS同步后，给CP同步标志后，需要等1秒（等SFN更新完成），再给协议栈同步标志

2026-01-27 12:20 - 杨晋

状态:	审视	开始日期:	2026-01-27
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	高峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-27 12:23 - 杨晋

- 主题从TFU在GPS同步后，给CP同步标志后，需要等1秒SFN更新完成，再给协议栈同步标志 变更为
TFU在GPS同步后，给CP同步标志后，需要等1秒（等SFN更新完成），再给协议栈同步标志

#2 - 2026-01-28 17:30 - 李常

- 状态从新建变更为进行中

#3 - 2026-01-31 11:33 - 赵燕明

- 状态从进行中变更为审视

- 指派给从赵燕明变更为高峰

- %完成从0变更为100

以前是tfu同步后先通知cp同步，下一秒通知L2 GPS同步并且sfn发给cp。
改为tfu同步后先通知cp同步，下一个1秒sfn发给cp，再下一秒通知L2 GPS同步。