

产品3.0平台 - 错误 #4798

3.0整机设备程序卡死

2026-01-27 15:01 - 陈 晓盟

状态:	新建	开始日期:	2026-01-26
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王文华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
teset版本 : Rel_3.1.3_Pre1T1 设备 : 正维3.3G整机 编号 : 251217I5GTB03N000CF 测试问题 : testmac程序运行6天后，测试程序卡死，ssh无法新建窗口，程序内的脚本指令均无效卡死			
协议栈版本 : Rel_3.1.3_Pre1T4 设备 : 正维3.3G整机 编号 : 25112615GTB03N000C9 测试问题 : 协议栈运行5-6小时候后ssh无法新建窗口，程序内的脚本指令均无效卡死			