

网管产品 - 错误 #4830

网管版本YZMM2.4.0Pre1T1, 射频状态显示优化

2026-01-31 16:51 - 杨凯

状态:	进行中	开始日期:	2026-01-31
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	钱伯宁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管版本YZMM2.4.0Pre1T1, 射频状态显示优化			
备注: 是单板的情况下, 无功放射频状态的显示逻辑			

历史记录

#1 - 2026-01-31 17:54 - 马自伟

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2026-02-02 09:33 - 杨凯

涉及两处改动

- 1) 射频状态需要根据功放类型来判断, 如果是单板, 则射频状态显示为“-”
- 2) 通道的开关根据实际功放上报的通道类型来显示

例如: 通道类型是2T2R

1. 通道1 通道2 的开关状态根据通道配置来显示“开”或者“关”
2. 通道3 通道4 的开关状态为无效, 显示为“-”

#3 - 2026-02-02 17:18 - 马自伟

- 指派给从 马自伟 变更为 钱伯宁