

网管产品 - 错误 #4848

新增两个参数 干扰协调路损窗口，干扰协调连续次数

2026-02-04 10:52 - 李宇哲

状态:	审视	开始日期:	2026-02-04
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	马党旗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
<pre><ConfigItem name="ICIC_PATHLOSS_WINDOWS" isShow="1" showName="干扰协调路损窗口" canEdit="1" showType="" range="[0,140]" isNum="1" length="" isKey="" xpath="/du-cell:DU-CELL/SCHEDULER_CONFIG/INTER_CELL_INTERFERENCE_COORDINATION_CFG/ICIC_PATHLOSS_WINDOWS" ></ConfigItem> <ConfigItem name="ICIC_PATHLOSS_COUNT" isShow="1" showName="干扰协调连续次数" canEdit="1" showType="" range="[0,100]" isNum="1" length="" isKey="" xpath="/du-cell:DU-CELL/SCHEDULER_CONFIG/INTER_CELL_INTERFERENCE_COORDINATION_CFG/ICIC_PATHLOSS_COUNT">< /ConfigItem></pre>			
屏幕截图 2026-02-04 105202.png			

历史记录

#1 - 2026-02-04 10:53 - 李宇哲

在 SCHEDULER_CONFIG/CELL_UL_POWER_CONTROL_CFG 下

#2 - 2026-02-04 10:53 - 李宇哲

合入3.1.4 和3.2.1

#3 - 2026-02-05 09:01 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中

#4 - 2026-02-05 09:13 - 钱伯宁

- 状态从 进行中 变更为 审视

- 指派给从 钱伯宁 变更为 马党旗

已修改合入3.1.4.3.2.1

文件

屏幕截图 2026-02-04 105202.png

91.2 KB

2026-02-04

李宇哲