

产品3.0平台 - 错误 #4856

3.0整机单独运行rfic错误

2026-02-05 12:14 - 陈 晓盟

状态:	新建	开始日期:	2026-02-05
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
版本：Rel_3.1.4_Pre1T3			
问题：运行testmac之后执行rfic_a.out配置单音信号，结果为TDD下的单音，重新启动后单独运行rfic_a.out后卡死；			
log打印：如下附件			

文件

rfic卡死.txt	8.11 KB	2026-02-05	陈 晓盟
------------	---------	------------	------