

3.0基站产品测试 - 错误 #4880

[3.0产品测试]3.1.4pre1T4， phy测量上报给DU的少6db

2026-02-09 16:52 - 刘 抒放

状态:	新建	开始日期:	2026-02-09
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵 晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
3.1.4版本上行rsrp较之前的版本少6dB 问题版本：3.1.4pre1 T4 问题设备：192.168.8.245 - 基站 ； 192.168.8.181 -网管 问题现象：同路损物理连接下，同下行RSRP表现下，3.1.4版本（有可能3.1.3PRE2T2引入） 相比3.1.3pre1T8, phy上行测量的rsrp少了 6db。 3.1.3T8结果： 终端发射14dbm的情况下，上行rsrp -96， phy测量 -68 3.1.4T4结果： 终端发射14dbm的情况下，上行rsrp -102， phy测量 -73， phy层面少了 5-6db（原因是此时用dbfs上报）			