

### 3.0 基站产品测试 - 错误 #4881

#### 3.2.1 有小概率崩溃的现象，原因是没有做m\_ng\_client的指针保护

2026-02-09 17:01 - 杨杨乐

状态:	转测试	开始日期:	2026-02-09
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			

#### 历史记录

#1 - 2026-02-09 17:04 - 杨杨乐

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2026-02-09 17:10 - 杨杨乐

- 状态从进行中变更为审视

##### 【问题原因】

m\_ng\_clinet对象注册比较晚，在发生epoll\_err时，有小概率会崩溃

##### 【修改方案】

在处理epoll\_err时，对m\_ng\_clinet对象进行判空处理

##### 【回归方法和注意事项】

在3.2.1Pre1T2上可以测试该问题，如果长期观察没有崩溃，可以先关闭该问题单

#3 - 2026-02-09 17:11 - 杨杨乐

- 状态从审视变更为转测试

- 指派给从杨杨乐变更为王旭初