

3.0基站产品测试 - 错误 #4895

[DU模块]临时线程LOG输出用KeyInfo(绑定主线程共享内存)模块

2026-02-11 14:58 - 惠 帅帅

状态:	审视	开始日期:	2026-02-11
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	周 立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
1 故障背景 环境定位问题时发现，临时线程中LOG输出为空，阻塞问题进一步定界，该问题亟待整改。			
2 故障原因 临时线程未注册LogWriter，导致输出LOG时找不到线程对应的共享内存块而输出失败。			
3 解决策略 利用关键模块KEY_INFO_MODULE，当临时线程输出LOG时进行模块名校验，为KEY_INFO_MODULE时按照主线程ID(进程上电时就已绑定共享内存块)处理即可。			
4 测试内容 修改小区中心频点，查看KEY_INFO_MODULE模块LOG输出正常。			

历史记录

#1 - 2026-02-11 14:59 - 惠 帅帅

- 文件 gnb_du_20260210T092915_20260211055032_379.yzb.log 已添加

#2 - 2026-02-11 18:00 - 惠 帅帅

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2026-02-11 18:01 - 惠 帅帅

- 状态从 进行中 变更为 审视

- 指派给从 惠 帅帅 变更为 周 立伟

文件

gnb_du_20260210T092915_20260211055032_379.yzb.log	3.08 MB	2026-02-11	惠 帅帅
---	---------	------------	------