

3.0基站产品测试 - 错误 #4902

【Rel_3.1.4Pre1T4_正维3.3G整机】配置GBR的用户，做业务时反复重建立掉线

2026-02-12 17:38 - 张 开科

状态:	新建	开始日期:	2026-02-12
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
核心网在Gbr QOS界面配置GBR MBR限制后，终端接入后，做下行UDP业务，反复发生重建立掉线			