

3.0基站产品测试 - 错误 #4996

业务代码中IP地址增加去除空格保护

2026-03-10 12:59 - 惠 帅帅

状态:	转测试	开始日期:	2026-03-10
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.3.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			

历史记录

#1 - 2026-03-10 19:06 - 惠 帅帅

- 1.问题描述
环境起站时NG建立异常。
- 2.问题根因
AMFIP地址网管配置是含有空字符
- 3.解决策略
1)网管做IP配置限制，不允许有空字符。
2)业务做IP地址保护，剔除全部空字符。
- 4.验证场景
网管AMFIP配置字符串任意插入空字符，NG建链成功，小区正常。

#2 - 2026-03-10 19:06 - 惠 帅帅

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2026-03-10 19:07 - 惠 帅帅

- 状态 从 进行中 变更为 审视

- 指派给 从 惠 帅帅 变更为 杨 杨乐

#4 - 2026-03-10 19:07 - 惠 帅帅

备注：麻烦转至旭初，安排测试。

#5 - 2026-03-19 11:12 - 杨 杨乐

- 状态 从 审视 变更为 转测试

- 指派给 从 杨 杨乐 变更为 王 旭初

在3.2.2版本回归该问题单