

3.0基站产品测试 - 错误 #5007

[3.0产品测试] 干扰规避测试中，干扰规避后干扰测量异常

2026-03-11 11:39 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2026-03-11
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵 晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
3.4.1网管，3.2.1基站版本测试干扰规避用例，干扰前半段 干扰规避触发后，干扰测量有异常，终端无法接入			

文件

20260311-113712.jpg	422 KB	2026-03-11	黄毅
20260311-113728.jpg	420 KB	2026-03-11	黄毅