

网管产品 - 错误 #5015

2.4.1网管版本，网管使用过程中，reboot72基站，234基站界面也无法操作，大概15s左右

2026-03-11 17:48 - 程鹏

状态:	新建	开始日期:	2026-03-11
优先级:	一般	计划完成日期:	2026-04-30
指派给:	马 党旗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
2.4.1网管版本，网管使用过程中，reboot72基站，234基站界面也无法操作，大概15s左右 网管reboot相邻基站，本基站无法正常使用，点击界面空白15s左右，不能正常刷新，非网络卡顿。			

历史记录

#1 - 2026-03-11 17:49 - 程鹏

- 描述 已更新。