

B5G_UE - 错误 #5021

3.0终端或基站整机（设置分别为2网段和8网段），有时候reboot后，在工位电脑长时间超10分钟以上不能再连接上

2026-03-12 17:46 - 李 常

状态:	进行中	开始日期:	2026-03-12
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-03-12 17:52 - 李 常

- 项目 从 FirstCall 变更为 B5G_UE
- 主题 从 3.0 变更为 3.0终端或基站整机（设置分别为2网段和8网段），有时候reboot后，在工位电脑长时间超10分钟以上不能再连接上
- 指派给 被设置为 战 弋戈

#2 - 2026-03-13 17:46 - 李 常

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2026-03-20 09:36 - 战 弋戈

在出现问题机器上做了测试，什么都没有动突然就通了。
终端：结构上会通过3568，拔下CPE网线，直接接电脑，是通的。 3568 外接usb网卡，怀疑跟3568 usb的识别有关。