

3.0基站产品测试 - 错误 #5024

321版本，TTI=4时，128ue调度异常。

2026-03-13 17:02 - 孙泽林

状态:	进行中	开始日期:	2026-03-13
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵 晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
版本：321pre1T2版本 环境：192.168.8.171 配置：上下行TTI=4 7D2U配比 问题描述：7D2U配比，128ue接入做上下行udp业务。先接入的UE业务正常，靠后接入的ue存在高误码，mcs低的问题。 分析结果：多用户TTI=4时，pucch可能存在问题，调度不开，还需定位。			

历史记录

- #1 - 2026-03-18 14:17 - 魏 幸幸
- 状态从 新建 变更为 进行中
 - 指派给从 魏 幸幸 变更为 赵 晓辉