

### 3.0基站产品测试 - 错误 #5043

3.2.1版本，多用户业务时出现tti error打印，gps异常unlock后lock，终端出现掉线重接等问题。

2026-03-19 15:35 - 程鹏

状态:	新建	开始日期:	2026-03-19
优先级:	高	计划完成日期:	2026-04-30
指派给:	赵燕明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
<b>描述</b>			
3.2.1版本，多用户业务时出现tti error打印，gps异常unlock后lock，终端出现掉线重接等问题。			