

### 3.0基站产品测试 - 错误 #5046

#### sib消息跟重配置消息中定时器相关的配置不相同的问题

2026-03-19 20:06 - 赵晓辉

状态:	新建	开始日期:	2026-03-19
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
<b>描述</b>			
在现在的配置中sib配置的定时器与重配的定时器配置不相同，这会导致一个小区内如果接入的UE，有随机接入UE，切换UE，重建立UE等的话，当链路出现问题时，问题较难定位。			