

3.0基站产品测试 - 错误 #5055

alarm项用于指示该通道是否有异常，-1为异常，0为未知（单板），1为正常

2026-03-20 16:22 - 李宇哲

状态:	进行中	开始日期:	2026-03-20
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU, 系统	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		
描述			
需要修改下返回值			

历史记录

#1 - 2026-03-28 09:21 - 李明新

- 状态从新建变更为进行中

已完成程序修改，待测试