

B5G_UE - 错误 #5058

OCUE转UU MSG5接收L1C挂死

2026-03-20 18:22 - 葛 奇思

状态:	新建	开始日期:	2026-03-20
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	葛 奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-03-20 18:23 - 葛 奇思

定位发现：OCUE转UU MSG5接收L1C在收到FAPL_UE_DEDICATED_CFG消息，存储wnL1cFillDedicatedPuschCfg时挂死

#2 - 2026-03-20 18:31 - 葛 奇思

UU口收到FAPL_UE_DEDICATED_CFG消息；DD口收到FAPL_UE_DEDICATED_CFG消息；IRN下UU与DD收到FAPL_UE_DEDICATED_CFG；三种情况下均未出现此现象。
只有OCUE转UU状态下收到FAPL_UE_DEDICATED_CFG消息,L1C挂死。
目前注释掉DD状态下存储wnL1cFillDedicatedPuschCfg的代码，后续流程可以暂时通过，OCUE转UU可以正常接入基站。
具体原因待继续定位。