

B5G_UE - 错误 #5059

UU口上行双流发送PUSCH失败

2026-03-23 10:05 - 王金伏

状态:	进行中	开始日期:	2026-03-23
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王金伏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-03-23 10:06 - 王金伏

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2026-03-23 10:07 - 王金伏

【问题描述】UU口上行双流发送PUSCH失败

【问题原因】

【解决方案】

【问题验证】

#3 - 2026-03-23 10:08 - 王金伏

- 优先级从 一般 变更为 高