

## 产品3.0平台 - 错误 #5061

### 3.0正维5.8G整机长跑功率异常变大

2026-03-23 11:58 - 陈晓盟

状态:	进行中	开始日期:	2026-03-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵燕明	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
<b>描述</b>			
版本 : cfr_test 问题 : 长跑65小时后, 查看射频指标tx4功率异常, 实际配置底板ATT 10000, 功放ATT 13500; 输出功率长跑前35dbm, 长跑后41dbm, 星座图变散, EVM 40%, 查询输出功率40dbm, 怀疑DPD校准出问题;			

#### 历史记录

#1 - 2026-03-28 21:11 - 赵燕明

- 状态从新建变更为进行中

- % 完成从0变更为30

问题待继续观测。