

B5G_UE - 错误 #5062

终端整机程序启动过程时，GPS同步过程中，概率性发生长时间打点，最后概率性发生挂死（也有不挂死的时候）

2026-03-23 15:23 - 李常

状态:	已关闭	开始日期:	2026-03-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
发生时间 : 2026.03.23			
版本 : T07__Alpha16			

历史记录

#1 - 2026-03-24 10:31 - 李常

- 状态从 *新建* 变更为 *已关闭*

换了跟天线，测试了3-5次，没有报了。先关了。