

B5G_UE - 错误 #5068

在基站B3.2.1的版本下，打开SRS PORT=2的情况下MSG5的DCI0_1无法解对

2026-03-24 12:16 - 雪峰赖

状态:	已关闭	开始日期:	2026-03-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	雪峰赖	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
在基站新的3.2.1版本下，在网管配置上下行单流，但是SRS PORT配置为2，终端无法完成DRB建立过程。			

历史记录

#1 - 2026-03-24 12:18 - 雪峰赖

经过分析发现：PUSCH的DCI0_1的Bit数需要根据SRS的PORT进行改变：当SRS PORT = 1的时候：preCodingNumLyrsBits=0，而当SRS PORT = 2的时候：preCodingNumLyrsBits=1

#2 - 2026-03-24 12:19 - 雪峰赖

- 状态从新建变更为进行中

#3 - 2026-03-24 12:19 - 雪峰赖

- 状态从进行中变更为审视

- 指派给从雪峰赖变更为葛奇思

#4 - 2026-03-24 12:23 - 葛奇思

- 文件20260324-122157.jpg已添加

- 文件20260324-122203.jpg已添加

已审视；已根据协议修改。

查找协议（38.212 7.3.1.1.2，38.214 6.1.1.1）如图

#5 - 2026-03-24 12:24 - 葛奇思

- 状态从审视变更为已解决

- 指派给从葛奇思变更为李常

#6 - 2026-03-28 15:17 - 李常

- 指派给从李常变更为雪峰赖

问题已解决。已合入分支，待在alpha17上验证。

#7 - 2026-04-09 12:17 - 高峰

- 状态从已解决变更为已关闭

文件

20260324-122157.jpg	230 KB	2026-03-24	葛奇思
20260324-122203.jpg	323 KB	2026-03-24	葛奇思