

B5G_UE - 错误 #5072

B5g终端程序启动时，发生ERR RETURN: public/src/adi_ad9528.c，怀疑8a34的时钟未锁定

2026-03-24 20:21 - 李常

状态:	进行中	开始日期:	2026-03-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵燕明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题描述： 1，同样的代码，同样的测试相关环境，上午测试时是OK的。中午执行时一直报这个错。 2，idtcn.bin可能在某种情况下被覆盖，且不能自行恢复。（通过修改.sh文件不拷贝，临时解决，但建议找发生根因）			

历史记录

#1 - 2026-03-26 10:25 - 李常

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2026-03-27 09:37 - 战弋戈

- 指派给从战弋戈变更为赵燕明

更换成咱们自己的idtcn.bin是将环路滤波放宽了。

<http://192.168.100.49/issues/2691>

若是根据李常的描述下午时，两台都出现不能锁定的情况，可能另有原因。

文件

20260324-1.jpg

280 KB

2026-03-24

李常