

客户局点问题 - 错误 #5074

【济南外场_Rel_3.1.4Pre1T4】vinr视频通话画面卡顿

2026-03-25 18:13 - 张开科

状态:	新建	开始日期:	2026-03-25
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	周立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
现场使用mate30与mate40pro手机测试视频通话业务，近点接入后，通话3分钟左右出现画面卡顿，卡死现象			