

产品硬件设计及装配生产 - 需求CR #5094

新版卡增加内存检测环节

2026-03-30 16:55 - 战 弋戈

状态:	新建	开始日期:	2026-03-30
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	申江欣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
在系统问题的检查过程中，发现ddr内存有虚焊的情况。 ddr虚焊会造成系统偶尔卡死问题，这类问题不太容易定位。建议入库时增加内存检测环节。			