



## B5G\_UE - 错误 #5097

### B5G DD口 T07\_\_Alpha16版本3终端链式单项灌包10分钟结束后业务几ping包不通

2026-03-31 10:19 - 韩钰

状态:	进行中	开始日期:	2026-03-31
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王艳芳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
B5G DD口 T07__Alpha16版本3终端链式单项灌包10分钟结束后业务几ping包不通，需等待5分钟后通，时延200多s			
			
			

#### 历史记录

#1 - 2026-03-31 10:55 - 李常

- 状态从新建变更为进行中

- 指派给从李常变更为宋承立



请承立先定位一下。

观察一下ping包延迟是否发生在协议栈。

#2 - 2026-04-02 14:31 - 李常

- 指派给从宋承立变更为王艳芳

#### 文件

	38.4 KB	2026-03-31	韩钰
	123 KB	2026-03-31	韩钰