

3.0基站产品测试 - 错误 #5099

【3.2.1版本】邻基站先启动，导致本基站的三层启动失败

2026-03-31 10:26 - 杨 杨乐

状态:	进行中	开始日期:	2026-03-31
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨 杨乐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
当本基站创建小区前，收到了邻基站发送的XNSetupRequest，然后本基站就无法创建小区；然后du的SCTP就会快速的创建和断开			

历史记录

#1 - 2026-03-31 10:26 - 杨 杨乐

- 状态从 新建 变更为 进行中