

3.0基站产品测试 - 错误 #5121

7d2u pucch format0/2 s slot 6:4:4时进行harq 反馈

2026-04-07 09:31 - 魏 幸幸

状态:	新建	开始日期:	2026-04-07
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			