

B5G_UE - 错误 #5127

B5G DD口 T07__Alpha18版本3终端链式环境单边广播异常重新建立rb后鉴权请求发不出去

2026-04-07 17:05 - 韩钰

状态:	反馈	开始日期:	2026-04-07
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

```
描述
Line 525625: [2026-04-07 06:35:17.281822[INFO]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacRmMsgHndlr.c+33 | wnSacRmMsgFrmNcProc | rcv msgEvent[0] from nc, devId[2].
Line 525629: [2026-04-07 06:35:17.281860[DEBUG]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthMsgCodec.c+81 | wnSacEncodeAuthMsg | Sac Auth msg Encoded 47.
Line 525631: [2026-04-07 06:35:17.281880[INFO]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthMsgSend.c+155 | wnSacRrcAuthPduMsgSend | wnSacRrcAuthPduMsgSend send to RRC. devId:2, msgType:0.
Line 525633: [2026-04-07 06:35:17.281891[INFO]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthTimer.c+57 | wnSacAuthTimerStart | Auth Timer Start : success, devId:2
Line 546953: [2026-04-07 06:35:19.281892[INFO]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthMsgSend.c+176 | wnSacAuthTimerMsgSend | TestLog: wnSacAuthTimerMsgSend. devId=2.
Line 546954: [2026-04-07 06:35:19.281917[DEBUG]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthMsgCodec.c+81 | wnSacEncodeAuthMsg | Sac Auth msg Encoded 47.
Line 546955: [2026-04-07 06:35:19.281927[INFO]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthMsgSend.c+155 | wnSacRrcAuthPduMsgSend | wnSacRrcAuthPduMsgSend send to RRC. devId:2, msgType:0.
Line 546956: [2026-04-07 06:35:19.281935[INFO]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthTimer.c+57 | wnSacAuthTimerStart | Auth Timer Start : success, devId:2
Line 564745: [2026-04-07 06:35:21.281937[INFO]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthMsgSend.c+176 | wnSacAuthTimerMsgSend | TestLog: wnSacAuthTimerMsgSend. devId=2.
Line 564746: [2026-04-07 06:35:21.281959[DEBUG]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthMsgCodec.c+81 | wnSacEncodeAuthMsg | Sac Auth msg Encoded 47.
Line 564747: [2026-04-07 06:35:21.281970[INFO]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthMsgSend.c+155 | wnSacRrcAuthPduMsgSend | wnSacRrcAuthPduMsgSend send to RRC. devId:2, msgType:0.
Line 564748: [2026-04-07 06:35:21.281978[INFO]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthTimer.c+57 | wnSacAuthTimerStart | Auth Timer Start : success, devId:2
Line 582516: [2026-04-07 06:35:23.282193[INFO]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthMsgSend.c+176 | wnSacAuthTimerMsgSend | TestLog: wnSacAuthTimerMsgSend. devId=2.
Line 582517: [2026-04-07 06:35:23.282203[DEBUG]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthMsgCodec.c+81 | wnSacEncodeAuthMsg | Sac Auth msg Encoded 47.
Line 582518: [2026-04-07 06:35:23.282214[INFO]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthMsgSend.c+155 | wnSacRrcAuthPduMsgSend | wnSacRrcAuthPduMsgSend send to RRC. devId:2, msgType:0.
Line 582519: [2026-04-07 06:35:23.282223[INFO]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthTimer.c+57 | wnSacAuthTimerStart | Auth Timer Start : success, devId:2
Line 600217: [2026-04-07 06:35:25.282202[INFO]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthMsgSend.c+176 | wnSacAuthTimerMsgSend | TestLog: wnSacAuthTimerMsgSend. devId=2.
Line 600218: [2026-04-07 06:35:25.282204[DEBUG]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthMsgCodec.c+81 | wnSacEncodeAuthMsg | Sac Auth msg Encoded 47.
Line 600219: [2026-04-07 06:35:25.282205[INFO]] src/13/sac/csxc/wn5gNrsSacAuthMsgSend.c+155 | wnSacRrcAuthPduMsgSend | wnSacRrcAuthPduMsgSend send to RRC. devId:2, msgType:0.
```

相关的问题:		
关联到 B5G_UE - 错误 #5098: B5G DD口 T07__Alpha16版本3终端链式单灌包场景-...	已解决	2026-03-31

历史记录

#1 - 2026-04-07 17:45 - 李常

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2026-04-09 09:59 - 李玮璇

经讨论和确认，单边rb重建后两边sn不一致因此不支持单边rb重建，nc修改方案，一边因为广播异常重新建立rb后，指示另一边也删除重新建立rb，再发起鉴权流程

#3 - 2026-04-09 10:06 - 李玮璇

- 关联到 错误 #5098: B5G DD口 T07__Alpha16版本3终端链式单灌包场景-鉴权优化 已添加

#4 - 2026-04-09 20:43 - 李玮璇

nc修改后，单边异常后驱动两边都可以重新建立rb，但是之后鉴权请求依旧发不出去；
经rrc定位为去掉了删除rb中的sleep导致等不到pdcp删除，再次无法重建相同名字的资源导致；
rrc包敬重修改后，测试ok，单边异常可以驱动另一边删除rb且重新建立后可ping

#5 - 2026-04-09 20:49 - 李玮璇

研发验证已解决可以合入下个版本
Request to merge 350-fix-do-rb-recreated-of-both-sides into dev_d2d_trunk

#6 - 2026-04-09 20:55 - 李玮璇

- 状态从进行中变更为反馈
- 指派给从李玮璇变更为李常

研发测试已解决可以合入下个版本

文件

f4d5b374-12de-4284-b667-5c81fd846897.png	373 KB	2026-04-07	韩钰
--	--------	------------	----