

B5G_UE - 错误 #5129

在终端整机定标测试中，终端上行SINR比预算低3-5dB左右

2026-04-07 21:19 - 李常

状态:	进行中	开始日期:	2026-04-07
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王金伏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-04-08 09:05 - 李常

- 优先级从高变更为一般

#2 - 2026-04-08 09:52 - 李常

- 文件sinr_too_low-095053.jpg 已添加

- 状态从新建变更为进行中

- 指派给从葛奇思变更为雪峰赖

- 优先级从一般变更为高

#3 - 2026-04-08 09:54 - 李常

可以参考截图，标记红色的为异常值。

#4 - 2026-04-08 10:02 - 李常

- 指派给从雪峰赖变更为王金伏

文件

sinr_too_low-095053.jpg	53.9 KB	2026-04-08	李常
-------------------------	---------	------------	----