

B5G_UE - 错误 #5130

基于t07_alpha19版本，基站下发的auth_req终端概率性收不到（1/10）

2026-04-08 10:01 - 李常

状态:	进行中	开始日期:	2026-04-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	雪峰 赖	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-04-08 10:02 - 李常

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2026-04-08 11:55 - 李常

- 文件alpha19_0407_auth_failed.rar 已添加

请确定是PDC还是PDS接收失败。

#3 - 2026-04-08 11:59 - 李常

- 文件alpha19_0408_auth_failed.rar 已添加

#4 - 2026-04-09 14:09 - 雪峰 赖

抓了SSB的数据，发现信号很差，MSG5之后丢消息

#5 - 2026-04-09 15:04 - 雪峰 赖

- 文件matlab.jpg 已添加

#6 - 2026-04-10 10:08 - 雪峰 赖

分析以上的LOG，0407发现在UE进行UE_ACTIVE后，UE协议栈发起Msg1 接入，基站回Msg2，终端发起Msg3，基站接收到了Msg3，没有响应。0408LOG，UE进行UE_ACTIVE后，UE协议栈发起Msg1 接入，基站没有接收到，如果协议发现中间丢消息，目前看应该是某次的PDCCH漏检了。

文件

20260408-100013.jpg	1.27 MB	2026-04-08	李常
alpha19_0407_auth_failed.rar	4.52 MB	2026-04-08	李常
alpha19_0408_auth_failed.rar	3.27 MB	2026-04-08	李常
matlab.jpg	257 KB	2026-04-09	雪峰 赖