

B5G_UE - 错误 #5132

整机测试，基于t07_alpha19版本，AMC打开，mcs max=9，做下行灌包业务但mcs很快降为0

2026-04-08 11:42 - 李常

状态:	进行中	开始日期:	2026-04-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	梁娜	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-04-08 11:42 - 李常

- 文件 20260408-截图.jpg 已添加

#2 - 2026-04-09 12:24 - 高峰

怀疑是否存在功能问题导致的残留bler，一旦残留bler>3%,AMC会不断的降mcs

#3 - 2026-04-09 20:29 - 李常

- 主题从 整机测试，基于t07_alpha19版本，AMC打开，mcs max=9，做灌包业务但mcs很快降为0 变更为 整机测试，基于t07_alpha19版本，AMC打开，mcs max=9，做下行灌包业务但mcs很快降为0

#4 - 2026-04-09 20:34 - 李常

- 指派给从王金伏变更为雪峰赖

#5 - 2026-04-10 10:08 - 李常

- 状态从新建变更为进行中

#6 - 2026-04-10 10:26 - 雪峰赖

从基站的LOG看没看到SRS单端口信号有异常

#7 - 2026-04-10 10:27 - 雪峰赖

- 指派给从雪峰赖变更为梁娜

文件

t7_alpha19_amc打开_mcsMAX9_灌包后很快停止.rar	18.2 MB	2026-04-08	李常
20260408-截图.jpg	277 KB	2026-04-08	李常