

3.0基站产品测试 - 错误 #5146

物理层频偏补偿测量异常

2026-04-10 14:13 - 孙泽林

状态:	新建	开始日期:	2026-04-10
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李宏文	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
3.0基站 软件版本：3.2.1pre2T1 物理环境：单板直连，E500模拟 配置参数：1D3U子帧配比，单端单流，64qam，上下行dmrs1+3 问题描述：使用E500模拟高速移动场景，phylog中抓出的频偏存在异常值。			