

B5G_UE - 错误 #5148

CP在IC-UE转OC-UE时，没有把上行TA清0，再转回IC-UE，基站有解出pramble id=1

2026-04-10 17:51 - 杨晋

状态:	审视	开始日期:	2026-04-10
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	葛奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
IC-UE转OC-UE，再转回IC-UE，接入时基站检测到pramble id=1。 CP修改代码在IC-UE转OC-UE时，把上行TA清0。			

历史记录

#1 - 2026-04-10 17:52 - 杨晋

修改CP代码在IC-UE转OC-UE时，把上行TA清0，出版本测试pramble id=0

#2 - 2026-04-10 17:53 - 杨晋

- 状态从新建变更为进行中

#3 - 2026-04-10 17:54 - 杨晋

- 状态从进行中变更为审视

- 指派给从杨晋变更为葛奇思

#4 - 2026-04-10 17:57 - 杨晋

- 主题从CP在IC-UE转OC-UE时，没有把上行TA清0，再转回IC-UE，基站解出pramble id=1情况变更为CP在IC-UE转OC-UE时，没有把上行TA清0，再转回IC-UE，基站有解出pramble id=1