

B5G_UE - 错误 #5168

在终端整机定标测试中，终端下行SINR比预算低且波动较大

2026-04-16 20:46 - 李常

状态:	进行中	开始日期:	2026-04-16
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	葛奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
一般在12-32之间波动。			

历史记录

#1 - 2026-04-16 20:48 - 李常

测试场景：定点测试，通过频谱仪观察，周边应无大干扰。

#2 - 2026-04-17 17:07 - 李常

- 状态从新建变更为进行中

- 指派给从朱荣涛变更为葛奇思

#3 - 2026-04-17 17:23 - 葛奇思

计划将RSRP上报，观察PDSCH信道RSRP情况，目前正在测试PDSCH测得的RSRP是否符合预期
下次测试也需观察基站侧SNR与RSRP情况，进行比较

#4 - 2026-04-24 14:30 - 葛奇思

目前观察，SINR波动时，PSRP未见波动，怀疑单板测试波动时由于干扰导致，但是整机情况不确定，待整机观察

文件

0416_终端下行sinr偏低且波动较大.rar	5.1 MB	2026-04-16	李常
--------------------------	--------	------------	----