

产品3.0平台 - 错误 #5184

一块cpe单板9025初始化出现帧丢失错误，射频发射无信号

2026-04-20 15:41 - 赵燕明

状态:	转测试	开始日期:	2026-04-20
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	陈晓盟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	13.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-04-21 16:33 - 赵燕明

- 状态从 新建 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 100

204接口信号外部端接电阻有问题导致的异常，目前UCP4008内部没配置端接电阻，改为也配置端接电阻就没问题了。外部电路有端接电阻，按道理内部不需要配置了，但配置上更保险一些。

#2 - 2026-04-21 16:49 - 赵燕明

- 状态从 进行中 变更为 审视

#3 - 2026-04-21 16:51 - 赵燕明

- 主题从 一块基站单板9025初始化出现帧丢失错误，射频发射无信号 变更为 一块cpe单板9025初始化出现帧丢失错误，射频发射无信号

#4 - 2026-04-21 16:56 - 赵燕明

- 状态从 审视 变更为 转测试

- 指派给从 赵燕明 变更为 陈晓盟