

eCPRI - 错误 #519

PRACH DAGC因子需要重新定标，最终的原因不明，为什么pRU上行功率会发生变化，待进一步解决

2021-04-19 10:57 - 高峰

状态:	挂起	开始日期:	2021-04-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:	射频	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			

历史记录

#2 - 2021-06-02 09:45 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 挂起