

3.0基站产品测试 - 错误 #5195

所有内存池需要增加保底机制，当多次申请失败时，需要重启cu

2026-04-23 10:09 - 杨 杨乐

状态:	进行中	开始日期:	2026-04-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨 杨乐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.3.1
发现问题版本:	Rel_3.2.2		
描述			

历史记录

#1 - 2026-04-30 09:54 - 杨 杨乐

- 状态从 新建 变更为 进行中