

3.0基站产品测试 - 错误 #5196

3.2.2pre2t2, 1D3U, 128ue的udp业务, du出现coredump挂死

2026-04-23 11:10 - 孙泽林

状态:	新建	开始日期:	2026-04-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	周立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		

描述 3.0基站 软件版本：3.2.1pre2T2 物理环境：单板直连，E500模拟 配置参数：1D3U子帧配比，2t2r 问题描述：使用E500模拟多用户128终端，udp业务；上下行每tti调度2用户，du出现coredump挂死。 挂死前看mcs有较大抖动
--

历史记录

#1 - 2026-04-23 11:10 - 孙泽林

目前使用du coredump压缩功能回退的包进行复现中