

3.0基站产品测试 - 错误 #5198

os版本2.0.10升级后"写入类型的“ eeprom ” 没有更新

2026-04-23 14:18 - 杨凯

状态:	审视	开始日期:	2026-04-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		
描述			
os版本2.0.10升级后"写入类型的“ eeprom ” 没有更新			
备注:			
造成eeprom命令查询结果异常			

历史记录

#1 - 2026-04-25 11:45 - 战 弋戈

在打包时更新用最新的eeprom_rw

#2 - 2026-04-27 09:35 - 战 弋戈

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2026-04-27 09:36 - 战 弋戈

- 状态从 进行中 变更为 审视

- 指派给从 战 弋戈 变更为 杨凯

下个版本中，可以测试。