

eCPRI - 错误 #521

FR CPRI TDD调试，DU FPGA新版本回读AD5311值不稳定（之前版本回读值不变）

2021-04-22 17:13 - 杨 晋

状态:	已解决	开始日期:	2021-04-22
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:	FPGA	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
相关的问题:			
关联到 eCPRI - 功能 #505: eCPRI联调测试		已解决	2021-03-24
关联到 eCPRI - 错误 #524: 基站下电重启后，出现ue无法检测到广播【0429晚上出现一次】		挂起	2021-04-22

历史记录

#1 - 2021-04-22 17:24 - 杨 晋

- 状态从 新建 变更为 进行中

发现iic模块的状态机次态产生是组合逻辑，但判断if条件语句不全，会产生锁存器。修改这个问题后，国荣测试了新出版本几次，返回值和原来版本一样（但两个版本读回和写入值都有bit误差），待继续测试。

#2 - 2021-04-22 19:59 - 杨 晋

- 状态从 进行中 变更为 转测试

#3 - 2021-04-22 20:24 - 吕 国荣

- 关联到 功能 #505: eCPRI联调测试 已添加

#4 - 2021-04-23 10:38 - 杨 晋

- 关联到 错误 #524: 基站下电重启后，出现ue无法检测到广播【0429晚上出现一次】已添加

#5 - 2021-04-29 20:06 - 吕 国荣

- 状态从 转测试 变更为 已解决