

B5G_UE - 错误 #5221


B5G DD口 T07__Alpha21版本3终端三角式环境am模式，灌包方向129 60 125 129，偶现丢包90%以上或为0

2026-04-28 16:07 - 韩钰

状态:	进行中	开始日期:	2026-04-28
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王艳芳	%完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

B5G DD口 T07__Alpha21版本3终端三角式环境am模式，灌包方向129 60 125 129，偶现丢包90%以上或为0；
开发定位：dlap看了速率没问题初步定界到pdcp的发送异常，因为60和125的发送有问题，导致表现是60->125：125的收包界面打印如图变0和90%丢包
125->129：129的收包界面如图变0和90%丢包



历史记录

#1 - 2026-04-29 08:36 - 李常

- 状态从新建变更为进行中

- 指派给从李常变更为bjz

#2 - 2026-04-29 09:18 - 李玮璇

nc的路由指示无问题转用户面分析，60和125pdcp层的发送有波动，待根因定位

#3 - 2026-05-07 09:41 - bjz

- 指派给从bjz变更为王艳芳

PDCCP在AM模式下根据RLC的状态停止了发送。

考虑灌包使用UM模式。

文件

20260428-160133.jpg

788 KB

2026-04-28

韩钰