

基站横联 - 错误 #5225

core0偶现跑死

2026-04-28 20:05 - 宋卿

状态:	进行中	开始日期:	2026-04-28
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	宋卿	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
core0偶现跑死, 分析代码, 怀疑是由于在非发送时隙, dl0任务在使用ByteSet微码进行清零时, 微码cfg文件尚未搬移完成导致, 问题已修复			

历史记录

#1 - 2026-04-28 20:08 - 宋卿

- % 完成 从 0 变更为 100

core0偶现跑死, 分析代码, 怀疑是由于在非发送时隙, dl0任务在使用ByteSet微码进行清零时, 微码cfg文件尚未搬移完成导致, 问题已修复。
代码已经合入hl_lj1_32test分支, 合入单: ab8ca4e19471c0d7edc0a86ac9085592822da50b

#2 - 2026-04-28 20:09 - 宋卿

- 状态 从 新建 变更为 进行中