

基站无法检测到UE的prach（UE正常检测到了广播）

2021-04-22 20:43 - 吕国荣

状态:	已解决	开始日期:	2021-04-22
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:	系统	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
相关的问题:			
关联到 eCPRI - 功能 #505: eCPRI联调测试		已解决	2021-03-24

历史记录

#1 - 2021-04-22 20:49 - 吕国荣

- 主题 从 UE 变更为 基站无法检测到UE的prach（UE正常检测到了广播）
- 类别 被设置为 系统
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 被设置为 杨晋
- 优先级 从 普通 变更为 高

1 重启基站后，ue正常的检测到了SSBsrp大概-55，但是终端连续发送了多条prach（prach每发送一次，都有2db的抬升），基站没有检测到，RF抓数，也没有收到，底噪功率较高，大概200多；
2 再次重启基站后，ue可以正常接入，RF抓数看，prach功率500 底噪大概90，相比上次抓数看，底噪功率明显低很多；

#2 - 2021-04-22 20:49 - 吕国荣

- 关联到 功能#505: eCPRI联调测试 已添加

#3 - 2021-04-22 20:52 - 吕国荣

- 指派给 从 杨晋 变更为 匿名用户

#4 - 2021-04-27 17:15 - 吕国荣

基站在掉电重启后的，第一次偶尔出现

#5 - 2021-06-15 14:08 - 吕国荣

- 状态 从 进行中 变更为 已解决